

**Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji
im. Edmunda Wojtyły**
32-310 Jarosław ul. Kolejowa 1a
tel. 0-32/64-28-031, 64-28-090 fax 0-32/64-28-100
REGON 000294214 NIP 637-12-65-836

www.wschp.pl

Nr sprawy: ZP/06/20

Jarosław, dnia 06.07.2020r.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO**

DOTYCZY: Odpowiedzi na pytania w prowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania pt. „Dostawa łóżek dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jarosławcu” Nr ZP.1.2.224/06/20

PYTANIA 13

Szanowni uczestnicy

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jarosławcu powiadamia zainteresowane strony, że w związku z prowadzonym postępowaniem zostały zadane następujące pytania:

Pakiet 1A

Łóżka szpitalne czterosegmentowe - 50 sztuk

Bardzo proszę o wyjaśnienie odpowiedzi na pytanie, ponieważ wdarła się pewna niejasność.

W odpowiedzi na zadane przez nas pytanie – poniżej (zestaw pytań 7 i 8), Zamawiający udzielił odpowiedzi NIE

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, które posiadają regulację segmentu podudzia regulowaną w zakresie 0-20° za pomocą rastomatów a nie elektrycznie? „


Natomiast inny Wykonawca zadał pytanie o ten sam parametr regulowany w ten sam sposób, użył tylko innego określenia – użył mechanizmu zapadkowy (zestaw pytań nr 3, pyt. 2), na natomiast my użyliśmy określenia rastomat. Inny Wykonawca otrzymał odpowiedź od Zamawiającego, że Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Takiej samej odpowiedzi udzielił Zamawiający na pytanie jeszcze innego Wykonawcy (zestaw pytań 7 i 8, pytanie 10). W tym pytaniu Wykonawca użył określenia regulacja mechaniczna- manualna bez konkretnego określenia w jaki dokładnie sposób.

W związku z zaistniałą sytuacją proszę o wyjaśnienie, która odpowiedź jest poprawna, ponieważ rastomat i mechanizm zapadkowy jak również regulacja manualna- mechaniczna to jest ten sam system regulacji, a odpowiedzi zupełnie różne.

Dyrektor
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
mgr Krzysztof Grzesik

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, które posiadają regulację segmentu podudzia regulowaną w zakresie 0-20° za pomocą rastomatów a nie elektrycznie?„ dokonał omyłki pisarskiej. Poprawna odpowiedź przyjmuje brzmienie: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Dyrektor
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
mgr Krzysztof Grzesik